

**AMBULANSSI ARVIOINTI 2029-2030**

	pist.	J5L-Production Oy J5L_Tarjous IUHVA_Ambulanssit 2026	pist.	Profile Vehicles Oy JK00025_2
1 Ohjaamon tietokoneiden telineiden säädöt sekä tietokoneiden sijoittelu (4.1)	3	Telineissä on riittävästi säätömahdollisuuksia. Telineiden sijoittelussa on otettu huomioon niiden käytettävyys kuljettajan sekä matkustajan paikalta.	3	Telineissä on riittävästi säätömahdollisuuksia. Telineiden sijoittelussa on otettu huomioon niiden käytettävyys kuljettajan sekä matkustajan paikalta.
2 Kuljettajan ja hoitotilan ohjauspaneelin symbolit sekä ohjauspaneelin toiminnot (3.2)	3	Symbolit selkeitä, jotka helpottavat käyttäjää käyttämään oikeita toimintoja ohjauspaneeleista	3	Symbolit selkeitä, jotka helpottavat käyttäjää käyttämään oikeita toimintoja ohjauspaneeleista
3 Hoitotilan istuimien turvavyiden lukitukset (6.20)	3	Turvavyöt riittävän pitkät ja lukitukset helposti käytettävissä	3	Turvavyöt riittävän pitkät ja lukitukset helposti käytettävissä
4 Hoitajan hallintalaitteiden käytettävyys hoitajanistuimelta turvavyökytkettynä sekä tietokoneen telineen säädöt sekä tietokoneen sijoittelu (3.2, 6.21, 6.22)	3	Hallintalaitteet käytettävissä erinomaisesti sekä tietokone tulee ergonomisesti hoitajalle.	3	Hallintalaitteet käytettävissä erinomaisesti sekä tietokone tulee ergonomisesti hoitajalle.
5 Hoitotilan valaistus, jos arvioidaan varjostumat sekä valistuksen tehokkuus (3.14)	3	Hoitotilan valaistus asennettu kattoon laajalle alueelle. Hoitotilan valaistusteho on erinomainen.	2	Hoitotilan valaistusta ei ole asennettu laajalle alueelle. Hoitotilan valaistusteho on hyvä.
6 Hoitotilan kaapistojen saranoinnit ja lukitukset sekä laatikoiden laakeroinnit ja lukitukset (6.3 ja 6.4)	3	Kaapistojen ja laatikoiden saranoinnit, laakeroinnit ja lukitukset ovat laadukkaita ja erinomaisesti toimivia.	3	Kaapistojen ja laatikoiden saranoinnit, laakeroinnit ja lukitukset ovat laadukkaita ja erinomaisesti toimivia.
7 Hoitotilan ilmanvaihto puhaltimien sijoittelu (2.9)	3	Ilmanvaihtopuhallin sijoitettu erinomaisesti, jolla varmistetaan riittävä ilmanvaihto hoitotilassa.	3	Ilmanvaihtopuhallin sijoitettu erinomaisesti, jolla varmistetaan riittävä ilmanvaihto hoitotilassa.
8 Happipullojen kiinnitykset telineisiin, muunneltavuus sekä happipullojen vaihtaminen (6.22)	3	Referenssiautossa ei ollut kääntyvää happipulotelinettä. Esittelytilaisuudessa havainnoillistettu tarjottuun ajoneuvoon tuleva/sisältyvä toimittajan ratkaisu kääntyvästä telineestä, joka helpottaa happipullojen vaihtoa.	3	Happipulloilla kääntyvä teline, joka helpottaa happipullojen vaihtamista.

9 Defibrilaattori telineiden lukitukset sekä lataavassa telineessä olevan defibrilaattorin käyttöönotto vasemmasta sivuovesta / hoitotilasta (6.13)	3	Defibrilaattoritelineiden lukitukset toimivat erinomaisesti sekä lataavassa telineessä olevan defibrilaattori on käytettävissä vasemmasta sivuovesta / hoitotilasta.	3	Defibrilaattoritelineiden lukitukset toimivat erinomaisesti sekä lataavassa telineessä oleva defibrilaattori on käytettävissä vasemmasta sivuovesta / hoitotilasta.
10 Kantotuolin kiinnitykset ja sijoittelu (6.19)	3	Esittelytilisuudessa havainnollistettu, miten tarjottuun ajoneuvoon tuleva/sisältyvä kantotuoli on sijoitettu takaoveen, josta se on ergonomisesti käytettävissä.	3	Esittelytilisuudessa havainnollistettu, miten tarjottuun ajoneuvoon tuleva/sisältyvä kantotuoli on sijoitettu takaoveen, josta se on ergonomisesti käytettävissä.
11 Hoitoreppujen kiinnitykset ja telineet (6.8)	3	Referenssiautossa ei ollut kääntyvää telinettä repulle. Esittelytilisuudessa havainnollistettu tarjottuun ajoneuvoon tulevat/sisältyvät ratkaisut hoitoreppujen telineisiin. Hoitoreput saadaan sijoitettua tilaajan vaatimiin paikkoihin.	3	Referenssiautossa ei ollut kääntyvää telinettä repulle. Esittelytilisuudessa havainnollistettu tarjottuun ajoneuvoon tulevat/sisältyvät ratkaisut hoitoreppujen telineisiin. Hoitoreput saadaan sijoitettua tilaajan vaatimiin paikkoihin.
12 Hätäpoistuminen hoitotilasta ohjaamoon (6.1)	3	Hätäpoistuminen hoitotilasta mahdollista. Sähköiseen oveen saatavilla hätäaukaisutoiminta.	3	Hätäpoistuminen hoitotilaan on mahdollista. Ovi on manuaalikäyttöinen, joka saadaan helposti avattua.
13 Sisäpuhelimien (ohjaamo-hoitotila) kuuluvuus (3.13)	3	Kuuluvuus erinomainen	3	Kuuluvuus erinomainen
14 Sisäpintojen puhdistettavuus (2.5)	3	Sisäpinnat ja istuimet ovat helposti puhtaana pidettävää materiaalia. Tiivistysaumoja vähän rakenteissa. Tiivistysaumojen vähäisyys helpottaa hoitotilan puhtaanapitoa.	2	Sisäpinnat ja istuimet ovat helposti puhtaana pidettävää materiaalia. Jonkin verran tiivistysaumoja rakenteissa, jotka vaikuttavat hoitotilan puhtaanapitoa.
15 Astinlautojen materiaali ja liukkaus (2.10)	3	Referenssiautossa ei ollut tarjouspyynnön mukaisia astinlautoja. Esittelytilisuudessa havainnollistettu tarjottuun ajoneuvoon tuleva/sisältyvä ratkaisu astinlautujen rakenteista, joka on tarjouspyynnön mukainen.	3	Astinlaudan materiaali tarjouksen mukainen. Astinlautojen materiaali ei ole liukas.
16 Teippauksen laatu (2.12)	3	Teippauksen laatu erinomainen	3	Teippauksen laatu erinomainen
17 Hälytyslaitteiden ja työvalojen huollettavuus (3.2, 3.15, 5.2, 5.3, 5.5)	3	Hälytyslaitteiden ja valojen huolto vähäistä ja helposti huollettavissa.	3	Hälytyslaitteiden ja valojen huolto vähäistä ja helposti huollettavissa.